

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21AB82	Дата получения 06.07.2015	Дата окончания бессрочно

**СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1486 от 16.03.2016**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации**

**1. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 185506, Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, п. Новая Вилга, ул. Школьная, д.3

2.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3"

**2. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Ассистент SIV3RT	111512	13/1005	16.04.2016

**3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах.

**4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень виброускорения, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время, %
<b>40</b>	<b>Водитель автомобиля</b>	<b>01.03.2016</b>			<b>2</b>	
	Кабина автомобиля					40
	Корректированный уровень (ось X)		112	126		
	Корректированный уровень (ось Y)		109	126		
	Корректированный уровень (ось Z)		111	126		
	Эквивалентный корректированный уровень:					100
	Ось X		108	126		2
Ось Y	105	126	2			
Ось Z	107	126	2			
<b>41А</b>	<b>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</b>	<b>01.03.2016</b>			<b>2</b>	
	Работа с шуруповертом					25
	Корректированный уровень (ось X)		119	126		
	Корректированный уровень (ось Y)		119	126		
	Корректированный уровень (ось Z)		119	126		
	Работа с дрелью					25
	Корректированный уровень (ось X)		124	126		
Корректированный уровень (ось Y)	120	126				
Корректированный уровень (ось Z)	120	126				
Эквивалентный корректированный уровень:			100			
Ось X	119	126	2			
Ось Y	117	126	2			
Ось Z	117	126	2			
<b>41-1А (41А)</b>	<b>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту</b>	<b>01.03.2016</b>			<b>2</b>	

